

до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку
фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки підвального приміщення, розташованого в навчальному корпусі
ФКЕБ ДНУ щодо можливості його використання як найпростішого укриття для
студентів та працівників коледжу

18 липня 2022 року

м. Дніпро

Комісією у складі:

- провідного фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Дніпровського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, Тетяни ОЛІЙНИК;
- головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Дніпровського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Вадима РЕШЕТНЯКА;
- заступника директора ФКЕБ ДНУ з адміністративно-господарської роботи, Олексія ПІТОВА;
- голови профспілкової організації ФКЕБ ДНУ, Вікторії ПАВЛОВОЇ;
- інженера з охорони праці ФКЕБ ДНУ, Наталії ЗАГОСКИНОЇ;
- фахівця з питань цивільного захисту ФКЕБ ДНУ, Тетяни КОНДРАШОВОЇ;
- викладача ФКЕБ ДНУ, Юлії АРТЕМЕНКО

проведено огляд об'єкта- підвальне приміщення, розташоване в навчальному корпусі ФКЕБ ДНУ, за адресою: просп.Б. Хмельницького, будинок 49-А, м. Дніпро, 49000

державної форми власності

державної, комунальної, приватної форми власності

що належить державній установі - Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвальне приміщення, розташоване в будівлі навчального корпусу ФКЕБ ДНУ за адресою: проспект Богдана Хмельницького, 49-А, м. Дніпро, 49000

основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 190 кв.м, загальний об'єм 570 куб.м

Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

незадовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень не захаращені, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

Стан входів, додаткових аварійних виходів в наявності два спуски до підвалу - з правого та лівого боків сходових клітин будівлі; кімната у підвальному приміщенні, яка планується для використання як найпростіше укриття має один евакуаційний вихід (вхід), перекриття між першим та підвальним приміщенням розташоване над поверхнею землі на відстані 0,45 м від землі, підвальне приміщення захищено від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп (кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

Стан систем вентиляції: природна вентиляція

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання

не передбачено проектом, через підвальне приміщення проходять внутрішньобудинкові інженерні мережі, приміщення забезпечено питною водою в ємностях по 5-6 літрів та у разі потреби може бути забезпечено технічною водою в приміщеннях, де будуть знаходитись виносні баки для нечистот (централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли не передбачено проектом

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

можливе встановлення ємностей для нечистот в окремих приміщеннях підвалу (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення задовільний

(передбачено / не передбачено проектом)

Стан систем електропостачання та електроосвітлення

задовільний

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

Справність систем зв'язку та оповіщення наявність мобільного зв'язку

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

8. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

наявність

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання підвального приміщення ФКЕБ ДНУ для укриття студентів та співробітників як найпростішого укриття

підвальне приміщення, розташоване в навчальному корпусі ФКЕБ ДНУ, за адресою: Дніпро, просп. Б. Хмельницького, будинок 49-А, не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Тетяна ОЛІЙНИК

Вадим РЕШЕТНЯК

Олексій ТІТОВ

Вікторія ПАВЛОВА

Наталія ЗАГОСКИНА

Тетяна КОНДРАШОВА

Юлія АРТЕМЕНКО